













h h d n b l b g n f m b b h d h c o i g e b  
 3 U S D U R D S D K U R U R U S D O D I G V I G S P O




**1. Vorbereitung des Oberlichtbeschlags:**  
**1. Preparation of overpanel patch fitting:**





2. Montage des Beschlages an das Glas:  
 2. Installation of patch fitting onto glass:



**2. Montage des Beschlages an das Glas:**  
**2. Installation of patch fitting onto glass:**



2. Montage des Beschlages an das Glas:  
2. Installation of patch fitting onto glass:





**3. Montage der Tür:**  
**3. Installation of the door:**

- 3.3 Winkeloberlichtbeschlag und Oberen Eckbeschlag mit dem Bolzen verbinden.  
 Der Bolzen muss mit etwas Kraft eingedrückt werden, um die Wulst in der Buchse (Oberer Beschlag) zu überbrücken. Dieser dient zur Absturzversicherung des Beschlages bei evtl. Glasbruch.
- 3.3 Connect the patch fitting for overpanel and side panel and the top patch fitting with the bolt.  
 To overcome the rim in the bushing (top patch fitting), the bolt should be pressed slightly with small force. This creates antfall guard protection if glass should break.

